

Bilderdokumentation Einstaubphase



Abbildung 1
zeigt den rechten
Schütz lediglich mit
einem Kantholz
unterbaut

Abbildung 2
zeigt das
Hinterfüllen der
Schütze mit
Rindenmulch

Abbildung 3

Einstaubbeginn
Uferflächen am
28.01 13:30 Uhr



Abbildung 4: Geländeeinstau (28.01 gegen 15:45)

Abbildung 5: Einstau über Schütze (28.01 ebenfalls ca. 15:45)





Abbildung 6: der Mühlkanal wird überstaut (29.01 10:00)

Abbildung 7: Flächeneinstau; Fortschritt dank Schnee gut ersichtlich (ebenf. 29.01 10:00)





Abbildung 8: DIN-Stauziel erreicht (Bild vom 30.01 um 14:00)

Abbildung 9: Damm-wasser/luftseite (31.01 um 11:00)

